

CG15L Zero Air

Generatore d'aria zero

Numero dell'articolo: 43-1010 (230V) - UK | 43-1020 (230V) - EU | 43-1030 (110V) - US




Descrizione

Molte applicazioni di laboratorio, come le applicazioni per le emissioni nell'aria, richiedono gas di calibrazione. Per soddisfare questi requisiti, Peak Scientific ha prodotto il CG15L che genera aria zero rimuovendo anidride carbonica, metano e umidità dall'aria per applicazioni che richiedono prestazioni superiori rispetto ai modelli zero air.



Tipi di applicazione

Zero Air, Ultra Zero Air, Aria libera da CO2



Generator Details

- **Tipo di gas:** Aria
- **Compressore integrato:** No

Caratteristiche principali

- Produce aria di laboratorio pulita e secca, assicura un'alimentazione ottimale per generatori di gas e strumenti
- Fornitura continua di gas di taratura
- Soddisfa i requisiti della specifica del registro federale 40CFR 86.114-79
- Poche parti in movimento significano poca manutenzione e garantiscono una lunga durata del generatore
- Funzionamento completamente silenzioso
- Può essere supportato dal compressore d'aria di precisione
- Installazione minima richiesta 12 mesi di garanzia completa in loco

Specifiche tecniche

	Generatore d'aria zero CG15L
Tipo di gas	Aria
Flusso massimo di gas:	15L/min
Purezza massima:	<0.1ppm
Raccordo uscite gas:	1x 1/4" BSP Female
Pressione di ingresso minima:	100psi/6,9bar
Pressione di ingresso massima:	125psi/8,6bar
Tempo di avvio:	30 mins
Consumo di energia:	1100/540 W
Voltaggio:	120 / 220 V ±10%
Frequenza:	50 / 60 Hz
Corrente:	2.6 / 5.2 A
Accreditamenti:	CE
Dimensioni (AxLxP) in mm	410 x 410 x 430 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	16,1 x 16,1 x 16,9 inches
Peso del generatore	58kg / 127,6lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

